



FAG

SERVICE INFO – FAG 0028



Сенсорное кольцо АБС доступно как отдельная деталь

Производитель:	DAF SAF
Артикульный номер:	
Ступичный подшипник (RIU):	566074.H195 566834.H195 570530.H195
Кольцо АБС:	434 0497 10 434 0498 10



Сенсорное кольцо 434 0497 10 с специальным монтажным инструментом

При замене ступичного подшипника на грузовиках, оснащенных АБС, заменять кольцо АБС не обязательно. Впрочем, если кольцо АБС повреждено, его следует заменить.

Учитывая, что ремонтный ступичный модуль (RIU) также устанавливается в грузовики не оснащенные АБС, то компания Schaeffler Automotive Aftermarket не добавляет кольцо АБС в упаковку подшипника.

Если замена подшипника производится на грузовике, оснащённом АБС, и сенсорное кольцо необходимо, то его можно приобрести как отдельную деталь. Сенсорные кольца АБС указаны как отдельная деталь, как в бумажных, так и в онлайн-каталогах.



Сенсорное кольцо АБС 434 0498 10

Сенсорное кольцо АБС	Ремонтный ступичный модуль (RIU)
434 0497 10	570530.H195
434 0498 10	566074.H195 566834.H195

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“
Тел.: +7 (495) 737 76 60
Факс: +7 (495) 737 76 61
E-mail: info.ru@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.ru



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG 0028