



SERVICE INFO – INA 0021



Идентификация натяжных роликов 5310399 20 и 5310500 20

Автопроизводитель:

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Модель:

Audi A3, TT, TT Roadster
Seat Alhambra, Leon, Toledo I
Skoda Octavia
Volkswagen Bora, Golf IV, New Beetle

Двигатель: 1.8, 1.8T

Артикул LuK-AS: 531 0399 20
 531 0500 20

№ OE:

531 0399 20 06B 109 243
 (activ)
531 0500 20 06B 109 243 F
 (activ)
 06B 109 243 D
 06B 109 243 A




Рис. 1: 531 0399 20



Рис. 2: 531 0500 20

При замене натяжного ролика ремня ГРМ, должно быть проверено точное размещение на автомобиле. Практически невозможно найти визуальные отличия между натяжными роликами 531 0399 20 и 5310500 20.


Установка неправильного натяжного ролика может вызвать повреждения двигателя.

Note:
Эти натяжные ролики не взаимозаменяемы из-за различий в упорных выступках.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“
 Тел.: +7 (495) 737 76 60
 Факс: +7 (495) 737 76 61
 E-mail: info.ru@schaeffler.com
 www.schaeffler-aftermarket.ru



SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0021