



## SERVICE INFO – INA 0114



# Изменения натяжного ролика 531 0203 20

### Модели:

Audi: A3, A4  
 Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III  
 Škoda: Fabia, Octavia, Superb  
 VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

Двигатели: 1.6, 2.0, 2.0i

Артикульный номер:

531 0203 20

Номер OE:

06A 109 479 (заменен)  
 06A 109 479 A (заменен)  
 06A 109 479 B (заменен)  
 06A 109 479 C (заменен)  
 06A 109 479 F (новый)



Рисунок 1: 531 0203 20 — предыдущая версия



Рисунок 2: 531 0203 20 — новая версия

Как часть постоянной работы по улучшению продукции, натяжной ролик 531 0203 20 был модифицирован.

Данная брошюра демонстрирует новый эксцентрик (увеличенная зона рис. №2) для натяжения ремня ГРМ, как и различия между двумя вариантами.

С модифицированным натяжным роликом (рис. №2), ремень ГРМ натягивается путем проворачивания эксцентрика с помощью специнструмента (OE № T10020, Klann KL-0284-91).

Во время переходного производственного периода, могут встретиться ролики и новой и старой конструкции. Обе конструкции отвечают всем техническим требованиям и могут использоваться без ограничений.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

**Вас интересует больше? Мы можем помочь!**

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: [info.ru@schaeffler.com](mailto:info.ru@schaeffler.com)

[www.schaeffler-aftermarket.ru](http://www.schaeffler-aftermarket.ru)

INA 0114

