



SERVICE INFO – LuK 0027



Инструкция по установке гидравлических выжимных подшипников (CSC) 510 0090 10 / 510 0097 10 / 510 0098 10 / 510 0137 10

Производитель:
Dacia, Nissan, Renault

Модель:
Dacia: Duster, Logan, Logan Express, Logan Pick-Up, Logan MCV, Sandero
Nissan: Almera II, Micra III, Note, Qashqai, Tida
Renault: Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Fluence, Kangoo, Kangoo Rapid, Laguna II, Megane II, Megane III, Modus, Scenic II, Grand Scenic II, Thalia, Twingo

Двигатель:
Dacia: 1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16 V
Nissan: 1.0 16 V, 1.2 16 V, 1.4, 1.4 16 V, 1.5 dCi, 1.6
Renault: 1.2, 1.2 16 V, 1.2 16 V Hi-Flex, 1.2 Turbo, 1.4, 1.4 16 V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16 V, 1.9 dCi, 2.0 16 V

Артикульный номер:
510 0090 10
510 0097 10
510 0098 10
510 0137 10



Рис. 1: LuK CSC 510 0090 10 с гидравлической муфтой 12.2 мм.



Рис. 2: LuK CSC 510 0097 10 с гидравлической муфтой 13.3 мм.



Рис. 3: LuK CSC 510 0098 10 с гидравлической муфтой 11.7 мм.



Рис. 2: LuK CSC 510 0137 10 с гидравлической муфтой 12.2 мм.

Различные версии гидравлического выжимного подшипника (CSC) устанавливаются на указанные модели автомобилей. Основное отличие между ними – диаметр гидравлической муфты соединения.

При их замене необходимо сначала убедиться, что диаметры старой и новой детали совпадают. Если будет установлен неверный гидравлический выжимной подшипник, то будут наблюдаться подтеки и система работать не будет.

❖ Замечание!

В некоторых случаях единственной возможностью выбрать верный CSC является прямое сравнение старой и новой детали!

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“
Тел.: +7 (495) 737 76 60
Факс: +7 (495) 737 76 61
E-mail: info.ru@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.ru



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET