



## SERVICE INFO – INA 0046



### Визуальная разница между натяжителями для Volkswagen Audi Group

**Автопроизводитель:**  
Audi, Seat, Skoda, VW

**Модели:**

**Audi:** A3, A4, A6, TT

**Seat:** Altea, Cordoba, Ibiza III, Inca, Leon, Toledo III

**Skoda:** Fabia, Octavia

**VW:** Bora, Caddy, Eos, Golf, Golf V, Jetta III, New Beetle, Polo, Touran

**Двигатель:** 1.9 TDI, 1.9 SDI, 2.0 FSI, 2.0 TFSI

**OE номер:**

(1) 028 109 243 K

(2) 038 109 243 N

(3) 06D 109 243

(4) 06D 109 243 B

**Артикульный номер:**

(1) 531 0524 30

(2) 531 0440 30

(3) 531 0678 30

(4) 531 0777 10



**Рис. 1:** Улучшенное рабочее покрытие— артикул 531 0524 30 показан здесь как пример.

В ходе проведения непрерывных работ по улучшению нашей продукции покрытие ролика указанного натяжителя было изменено. Новая поверхность более долговечна, чем старая.

В течении переходного периода на складе могут присутствовать оба типа. Оба варианта отвечают основным техническим требованиям и могут использоваться без ограничений.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

**Вас интересует больше? Мы можем помочь!**

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: [info.ru@schaeffler.com](mailto:info.ru@schaeffler.com)

[www.schaeffler-aftermarket.ru](http://www.schaeffler-aftermarket.ru)

INA 0046

