



## SERVICE INFO – INA 0055



### Изменение конструкции роликов некоторых натяжителей ремня привода вспомогательных агрегатов

**Автопроизводитель:**  
Audi, Chevrolet, Isuzu,  
Land Rover, MG, Opel,  
Renault, Rover, Seat,  
Skoda, Vauxhall,  
Volkswagen, Volvo

**Артикулы:**  
533 0077 30  
534 0082 30  
534 0083 30  
534 0133 30  
534 0136 30  
534 0139 30

Более подробную классификацию автомобилей можно найти в наших каталогах.



**Рис 1: Увеличенный вид различий роликов предыдущей конструкции (слева) и новой конструкции (справа)**

Schaeffler Automotive Aftermarket предлагает модифицированные ролики для указанных натяжителей. Разница состоит, как показано на рис 1, в покрытии (предыдущая версия – черное, новая - металлическое) и в соединении половинок рабочих поверхностей (предыдущий вариант – заклепка, новый - скоба).

В течении переходного периода мы можем иметь обе версии на складе. Обе версии отвечают одинаковым техническим требованиям и могут быть использованы без ограничений на автомобилях, указанных в каталогах.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

**Вас интересует больше? Мы можем помочь!**

ООО „Шэффлер Руссланд“  
Тел.: +7 (495) 737 76 60  
Факс: +7 (495) 737 76 61  
E-mail: info.ru@schaeffler.com  
www.schaeffler-aftermarket.ru

INA 0055



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET