



SERVICE INFO – INA 0094



Визуальные отличия в шкивах генератора с обгонной муфтой 535 0128 10

Модель: Toyota: Hilux, Fortuner
 Двигатель: 2.5 D-4D, 3.0 D4-D
 Артикульный номер: 535 0128 10
 Номер оригинального оборудования: 27415-0L040



Рисунок 1: Прежняя конструкция




Рисунок 2: Новая конструкция

Как следствие непрерывающейся работы по улучшению нашей продукции, были произведены модификации на демпферный шкив генератора, артикульный номер 535 0128 10.

Эта сервисная информация показывает визуальные особенности предыдущей версии (см. изобр. 1) и новой версии (см. изобр. 2) натяжного ролика.

В переходный период со склада могут отгружаться обе версии детали.

Обе версии различаются лишь внешним видом. Обе детали полностью соответствуют технической спецификации и могут быть использованы без оговорок.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: info.ru@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.ru

INA 0094



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET