



## SERVICE INFO – INA 0146



# Натяжной ролик 531 0786 10

## для модифицированных двигателей

Производители: Ford, Volvo

### Модели:

Ford: Focus II, Kuga I, Mondeo IV, S-Max

Volvo: C30, C70 I, C70 II, S40 II, S60 I, S70, S80 I, S80 II, V40, V50, V70 I, V70 II, V70 III, XC70, XC90 I

### Двигатели:

Ford: 2.5, 2.5i, 2.5 ST, 2.5 RS

Volvo: 2.0, 2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4i, 2.4 T5, 2.5 T

Артикульный номер: 531 0786 10 (новый)  
531 0787 10 (заменен)  
530 0467 09 (Set, новый)  
530 0467 10 (KIT, новый)  
530 0467 30 (KIT+WP)  
530 0468 09 (Set, новый)  
530 0468 10 (KIT, новый)



Натяжной ролик 531 0787 10



Натяжной ролик 531 0786 10

Настройка прошивки двигателей была проведена для указанных в списке автомобилей. Это может привести к повышенному шуму зубчатого ремня на определенных оборотах двигателя.

Натяжной ролик 531 0786 10 препятствует возникновению шумов и заменяет артикул 531 0787 10.

Натяжной ролик 531 0786 10 также был применен для проблемных двигателей на серийном производстве автомобилей. Новая деталь может устанавливаться и на первые версии данных двигателей.

Для подбора сверяйтесь с каталогом

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

### Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: [info.ru@schaeffler.com](mailto:info.ru@schaeffler.com)

[www.schaeffler-aftermarket.ru](http://www.schaeffler-aftermarket.ru)

INA 0146

