

## SWAG 10 94 0125

подходит для:

Mercedes-Benz с двигателями M271

(EVO) с зубчатой цепью

Сравн. № 271 589 07 63 00

**SWAG**®


RU

## Необходима проверка на износ цепного привода ГРМ на Mercedes-Benz с двигателями M271 (EVO)? Нет проблем!

На различных моделях Mercedes-Benz с двигателями M271 (EVO) могут возникать дребезжащие шумы при холодном запуске. Возможные причины этому – износ цепного привода ГРМ, а именно износ шестерен или удлинение цепи. Это может привести к изменению фаз газораспределения, а в самом худшем случае – к поломке двигателя.

Если возникает вышеописанная проблема, то необходима проверка цепного привода ГРМ, что является довольно трудоемким процессом.

**SWAG предлагает оптимальное решение!**



Приспособление для измерения  
SWAG 10 94 0125



На приспособлении для измерения износа компонентов цепного привода нанесена шкала от 55 до 85. Если все компоненты привода ГРМ: натяжитель цепи, цепь, шестерни и планки успокоителя – находятся в безупречном состоянии, то приспособление покажет значение 62,5.

Если приспособление для измерения покажет значение больше, чем 75 (сплошная линия на шкале), то это признак того, что компоненты привода ГРМ изношены. В этом случае необходима дальнейшая проверка и замена соответствующих компонентов привода ГРМ.

### Внимание!

После проверки приспособление для измерения должно быть обязательно извлечено из двигателя. Это лишь инструмент для проверки! Необходимо установить новый натяжитель цепи SWAG 10 94 0152. В силу своей конструкции установленный до этого в двигателе натяжитель повторно использовать нельзя.

Больше технической информации Вы можете найти в он-лайн каталоге:  
[partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)

SWAG 10 94 0152

